



## ENCRE TEXTILE PASTIPLUS

### APPLICATION :

Toutes sortes de textile, aussi bien naturel que synthétique.

### ASPECT :

Satiné

**OPACITÉ :** Couleurs standards : bien opaque

Quadris : transparent

Fluos : semi opaque

Blanc : Super opaque

**DILUANTS :** - reducer n°I (diluant liquide): ajouter de 3 à 5%

- curable reducer (diluant épais): on peut ajouter de 20 à 50% maximum

**NETTOYAGE :** Diluant CT 1000/l

**Maille :** Couleurs standards : 34 - 90 fils/cm

quadri : 77-120 fils/cm

Or : 15-21 fils/cm

**Pochoir :** Émulsion ou film capillaire résistant aux solvants

Séchage et polymérisation : 160°C - 170 °C pendant 30 secondes à +- 2 minutes selon le type de tunnel utilisé

Si la température requise n'est pas atteinte il en résultera une médiocre aptitude au lavage et une mauvaise adhésion au support.

### RÉSISTANCE AU LAVAGE

Excellente lors d'une polymérisation parfaite

**RÉSISTANCE A LA LUMIÈRE :** parfaite (excepté les fluos)

- Ni nettoyer à sec, ni repasser en contact direct avec le fer
- Flash White SPT 91 : Bonne opacité, séchage rapide, Sert comme première couche sur tissus foncés
- Blanc ultra opaque White SPT 91/1 : très opaque tout en gardant une bonne souplesse. Peut être utilisé comme blanc de mélange pour rendre les autres teintes plus opaques.

## **TRANSFERT**

En impression sur papier transfert la PLASTIPLUS doit être séchée au tunnel à 75°/85°C. Le transfert à chaud doit s'effectuer à une température entre 175 et 180° pendant 7 secondes à une pression de 30/35 poise/cm<sup>2</sup>.

- Nylon (KW) : Bonne adhérence en ajoutant 10% de nyloncat catalyseur. L'encre mélangée ne se conserve que 24 heures
- Mouillé sur mouillé : excellente
- Anti pickup spray : Pulvériser si nécessaire en dessous de l'écran
- Très important : des test de séchage sont indispensable avant de démarrer une production.

IMPORTANT :

***CES INDICATIONS SONT DONNÉES A TITRE INFORMATIF.  
DANS TOUS LES CAS DES ESSAIS DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE RÉALISÉS  
AVANT DE COMMENCER A IMPRIMER***

**A.BUISINE SAS**

**78 rue Félix Faure**

**92700 COLOMBES**

**Tel.01 41 19 29 74 – Fax : 01 47 85 82 10**

[www.abuisine.fr](http://www.abuisine.fr)

